

## บันทึกข้อตกลง

ต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครนonthบุรี ถนนรัตนาริเบศร์ ตำบลบางกระสือ อำเภอเมืองนonthบุรี จังหวัดนonthบุรี เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครนonthบุรี โดย นายสมนึก รุ่นเดชาภุล นายกเทศมนตรีนครนonthบุรี ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไอ-แสควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๑๐๕๕๕๖๑๔๖๘๐ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๗๒ ถนนพระราม ๓ แขวงบางโพงพาง เขตيانนาวา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โดย นายชาญวุฒิ คล่องพานิชภักดี และ นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนที่นุส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๐๐๙๒๒๐๑๔๓๐๓ ออกให้ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยนายชนินทร์ เรืองทวีคุณ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓๑๐๑๒๒๐๑๒๓๘๒๒ ผู้รับมอบอำนาจ) แบบท้ายบันทึกนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย(เดิม) ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ เป็นเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างทั้งสิ้น ๖,๒๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑๑ งวด ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่เกิดปัญหาอุปสรรค จึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญา ออกไปอีก ๓๖๓ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ผู้รับจ้างจึงต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่า

๑. การ监察รื้อภายนอก ฝั่งด้านข้างอาคาร ไม่สามารถดำเนินการ监察รื้อภายนอก ฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ตัดลดงาน监察รื้อด้านนอกฝั่งด้านข้างอาคารโดยมอบให้ผู้ควบคุมจัดทำแบบแก้ไขและประมาณราคាតัดลดเนื้องาน

๒. การเชื่อมท่อระบายน้ำจากบ่อตักไขมันสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ ไม่สามารถเชื่อมท่อระบายน้ำจากบ่อตักไขมันสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะได้ เนื่องจากติดฐานรากร็อกของโครงการ ควรย้ายตำแหน่งบ่อตักไขมันเพื่อให้ท่อระบายน้ำ สามารถลอดผ่านคนร้าวไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มบ่อพัก จำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นหัวมุมเขตที่ดินของโครงการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้ย้ายตำแหน่งบ่อตักไขมันและเพิ่มบ่อพักน้ำ จำนวน ๑ จุด โดยให้ผู้ควบคุมงานส่วนควบคุมทุ่นบ่อตักไขมันใหม่ จัดทำแบบแก้ไขและประมาณราคาเบรียบเทียบงานเพิ่ม-งานลด รายละเอียดตามนี้ด้วยความ  
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารที่ร่วม ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก รุ่นเดชาภุล)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ)

SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD

ต่อมาผู้ควบคุม...

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้รับการประสานงานจากผู้ใช้อาคารว่า ประสงค์จะให้ทำประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคารเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากมีรถดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขแบบรูปประยุกต์และประมาณราคาเบรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด รายละเอียดตามติดตามกรรมการตรวจรับพัสดุบันทึกข้อความสำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุในโครงการของผู้รับจ้างแล้วพบว่า

๑. กระเบื้องบันได ๘ x ๘ นิ้ว เครื่องหมายการค้า Duragres รุ่นอินเด็กซ์เทาไม่ขัดแย้งกับแบบรูปประยุกต์แต่กระเบื้องที่ปูพื้นส่วนอื่นเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว หากใช้กระเบื้องบันได ๘ x ๘ นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงมีมติให้เปลี่ยนกระเบื้องบันไดจากเดิมขนาด ๘ x ๘ นิ้วเปลี่ยนเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานแก้ไขแบบรูปประยุกต์และประมาณราคาเบรียบเทียบงานเพิ่ม-ลด

๒. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปประยุกต์และใบแจ้งปริมาณงานและราคางานของผู้รับจ้างพบว่า ผู้รับจ้างเสนอราคาน้ำต่าง พ ๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วมีมติให้ตัดลดเงินค่างงานน้ำต่าง พ ๒ จำนวน ๒ บาน โดยมอบหมายให้ผู้ควบคุมงานจัดทำประมาณราคาเพื่อตัดลดเงิน

๓. ผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแบบรูปประยุกต์และใบแจ้งพบว่า ตามแบบรูปประยุกต์ของสัญญาจ้างพบว่า ตามแบบรูปประยุกต์ของสัญญาจ้างหน้า ๑๒ และ ๑๕ ไม่ได้ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคางานของผู้รับจ้างพบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลความสะอาดอาคารได้ดีขึ้น จึงเสนอให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องกระเบื้องที่ปูพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันไดโดยให้ใช้กระเบื้องขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้วรายละเอียดตามติดตามกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ต่อมาผู้ควบคุมงานได้จัดทำประมาณราคาเบรียบเทียบงานเพิ่ม-งานลดเสร็จแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายบ่อดักไขมันและเพิ่มบ่อพักน้ำ ตามมติดตามกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ห้องน้ำสามารถลอดผ่านคนร้าวไปเชื่อมกับห้องน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มน้ำพักจำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นหัวมุมเขตที่ดินของโครงการ

๒. ยกเลิกงานฉาบผนังและทาสีรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคาร ตามมติดตามกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการฉาบรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปประยุกต์ได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน)

๓. ตัดลดหน้าต่าง พ ๒ ตามมติดตามกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาน้ำต่าง พ ๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน

ลงชื่อ.....  
(นายสมนึก ตนเดชาภุกุล)

ลงชื่อ.....  
(นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ)

UNIQUE CONTRACTING CO., LTD.

๗ ๗

๔. เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ เนื่องจากมีรถดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

๕. เปลี่ยนขนาดกระเบื้องบันได ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากกระเบื้องบันไดตามแบบบุปเป็นขนาด ๙ x ๙ นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนขนาดกระเบื้องบุปเป็นขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว

๖. บูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได ตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุที่ประชุมในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องจากตามแบบบูกรายการของสัญญาจ้าง หน้า ๑๒ และ ๑๕ ไม่ได้ระบุนิดของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคางาน บริษัท ไอ สแควร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด พบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานบูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคาร ชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลทำความสะอาดได้ดีขึ้น จึงเสนอให้บูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องก็ควรจะใช้ขนาด ๑๒ x ๑๒ นิ้ว ให้เหมือนพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร

สรุปงานเพิ่ม (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๗,๘๐๐.๔๕ บาท งานลด (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๕,๙๖๔.๑๔ บาท เปรียบเทียบแล้วงานลดมากกว่างานเพิ่มเท่ากับ ๔,๑๓๓.๖๙ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณากรณีดังกล่าว จึงมีมติเห็นชอบตามรายละเอียดงานเพิ่ม-งานลดที่ผู้ควบคุมงานเสนอโดยให้ตัดลดเงินในวงสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๔,๑๓๓.๖๙ บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) ดังนี้

#### ข้อความเดิม

#### ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๕๕๒๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ...

แก้ไขเป็น

#### ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๗,๑๖๓.๑ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบบาทสามสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘ ...

รายละเอียดตามมติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔, แบบแปลน (แบบแก้ไข) เลขที่ ๒๘/๒๕๕๘ และ รายการประมาณการงานเพิ่ม-ลด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....  
(นายสมนึก ชนเดชาภูล)

ลงชื่อ.....  
(นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ)

บริษัท ลีกซีเค จำกัด  
LIC SUEK CO., LTD.  
SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD.

๑๕ ๒๕

ข้อ ๒ ผู้ว่าจังและผู้รับจ้างตกลงให้ตัดลดเนื้องาน-เพิ่มเนื้องาน และตัดลดเงินค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารดับเพลิงแขวงท่าทราย(เดิม) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

#### งานตัดลด-งานเพิ่ม

๒.๑ ย้ายบ่อดักไขมันและเพิ่มปอพักน้ำ เพื่อให้ท่อระบายน้ำสามารถถอดผ่านคานรั้วไปเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะได้ โดยจะต้องเพิ่มบ่อพักจำนวน ๑ บ่อ เนื่องจากเป็นหัวมุนเขตที่ดินของโครงการ

๒.๒ ยกเลิกงานฉาบพังและทาสีรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคาร เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการฉาบรั้วภายนอกฝั่งด้านข้างอาคารตามแบบรูปรายการได้ เนื่องจากติดกับที่ดินเอกชน (บ้านเรือนประชาชน)

๒.๓ ตัดลดหน้าต่าง W๒ เนื่องจากผู้รับจ้างเสนอราคาน้ำต่าง W๒ มากกว่าที่แบบกำหนดจำนวน ๒ บาน

๒.๔ เพิ่มประตูบริเวณรั้วด้านหลังอาคาร เนื่องจากมีรถดับเพลิงจอดบางส่วนอยู่บริเวณดังกล่าว เมื่อเกิดเหตุจะสามารถใช้ประตูบริเวณรั้วด้านหลังเพื่อนำรถไปปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

๒.๕ เปลี่ยนขนาดกระเบื้องบันได เนื่องจากกระเบื้องบันไดตามแบบรูปเป็นขนาด  $8 \times 8$  นิ้ว จะทำให้รอยต่อกระเบื้องไม่ต่อเนื่อง จึงเปลี่ยนขนาดกระเบื้องปูพื้นเป็นขนาด  $12 \times 12$  นิ้ว

๒.๖ ปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได เนื่องจากตามแบบรูปรายการของสัญญาจ้าง หน้า ๑๒ และ ๑๔ ไม่ได้ระบุนิodicของวัสดุที่ใช้ตกแต่งพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคารชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได รวมถึงได้ตรวจสอบใบแจ้งปริมาณงานและราคาของผู้รับจ้าง พบว่า ผู้รับจ้างไม่ได้เสนอราคางานปูกระเบื้องพื้นบริเวณบันไดหน้าอาคาร ชั้น ๑ และกระเบื้องพื้นใต้บันได แต่เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถใช้สอยและดูแลทำความสะอาดได้ดีขึ้น จึงเสนอให้ปูกระเบื้องพื้นบริเวณดังกล่าว โดยขนาดกระเบื้องก็ควรจะใช้ขนาด  $12 \times 12$  นิ้ว ให้เหมือนพื้นที่ส่วนอื่น ๆ ของอาคาร

สรุปงานเพิ่ม (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๗,๘๐๐.๔๔ บาท งานลด (รวม Factor F) เป็นเงิน ๕๕,๙๖๔.๑๕ บาท เปรียบเทียบแล้วงานลดมากกว่างานเพิ่มเท่ากับ  $5,163.65$  บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสามบาทหกสิบเก้าสตางค์) โดยให้ตัดลดเงินในงวดสุดท้าย ดังนี้

#### ข้อความเดิม

#### ๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ราศุตท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๕๔๒๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจสอบงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่ค่าหนดไว้ในข้อตกลง

ลงชื่อ.....  
(นายสมนึก รณเดชาฤกุล)

ลงชื่อ.....  
(นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ)

CONSTRUCTION  
T SQUARE CONSTRUCTION CO., LTD.

✓

H J

### แก้ไขเป็น

#### ๔.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ๗๘๗,๑๖๓ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ร้อยสิบบาท  
สามสิบเอ็ดบาทครึ่ง) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เดินระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. พร้อมประตูรั้ว  
และเก็บงานส่วนที่เหลือตามแบบแปลนแล้วเสร็จเรียบร้อย พร้อมทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย<sup>และคงกระมารถตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบงานจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๙ ...</sup>

อันเป็นไปตามมติคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ บันทึกข้อความ สำนักปลัดเทศบาล  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ รายละเอียดซึ่งแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ให้อีกเป็นส่วน  
หนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

**ข้อ ๓ โดยการดำเนินการทั้งหมดผู้รับจ้างยินดีปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ  
พัสดุและเมื่อได้พิจารณาจากการประมาณการส่วนราชการมีได้เสียผลประโยชน์ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้าง  
เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ทุกประการ**

**ข้อ ๔ ข้อความอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบันทึกข้อตกลงนี้ ให้เป็นไปตาม  
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาจ้าง  
ก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ และให้อีกว่าบันทึกข้อตกลงนี้ประกอบกับแบบแปลน  
(แบบแก้ไข) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๔ และรายการประมาณการงานเพิ่ม-งานลด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒**

บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญทุกหน่วยพยาบาล  
และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

  
SQUARE CONSTRUCTION  
CO., LTD.

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมนึก ธนาเดชาภุญ)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง  
(นายชนินทร์ เรืองทวีคุณ)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นางสาวสุกัญญา สุขการณ์)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นายคม แสงบารุง)

ลงชื่อ..... พยาน  
(นายสนธยา ทองดี)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  
(เจ้าสิบศรีกิริวงค์ นรภัณรงค์วงศ์)  
วันที่ .....